

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÁ FARBA NA ŽELEZO

1. Popis:

Rýchloschnúca krycia syntetická farba. Vyvinutá s netoxickými pigmentmi netoxické pigmenty, ktoré zabraujú korózii. Bez chrómových zložiek.

2. Vlastnosti:

Veľmi dobrá pri navrhovaní

Vysoká krycia schopnosť

Rýchloschnúca

Vynikajúca odolnosť vo vonkajšom prostredí

Vynikajúca antikoročná schopnosť

Veľmi tvrdosť a pružnosť

Veľmi jednoduchá aplikácia

3. Odporúčania a použitie:

Základná farba všeobecne používaná na ochranu železných a oceľových podkladových materiálov v interiéri alebo exteriéri a v akomkoľvek prostredí (vlhké, priemyselné, morské atď.). Ideálna pre kutilské práce, priemysel, automobily, inštalatérsvo ...

4. Vyhotovenie:

Farby: šedá I113, biela I101

Plechovky: 270 cm³/200 ml a 520 cm³/400 ml.

5. Technická charakteristika:

Báza	Modifikovaná alkydová živica
Pigmenty	Inhibítory korózie
Rozpúšťadlá	Aromatické zloženie
Hnacia látka	Uhľovodíky bohaté na C3 a C4
Hustota	1,15 ± 0,02 g/cm ³
Viskozita	18 – 20 sec. (Typ pohára: Ford Cup 4, 20 °C)
Hmotnostné % tuhých látok	45 ± 2 % (teoretická hodnota)
VOC /prchavé organické zloženie/	584 g/l
Lesk pri 60°	< 5 %
Výdatnosť :	270/200 ml: 0,7-0,8 m ² pod a podkladu
Doba schnutia pri 20°C:	
Na dotyk:	30 minút
Celkom:	1 hodina
Na pretieranie:	do 1 hodiny alebo po 24 hodinách
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť farby voči teplu	Odporúčaná až do 100 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	3-4 bary pri 20 °C / 7-8 barov pri 50 °C
Udržateľnosť	Udržateľnosť rozpúšťadla v spreji
Životnosť produktu	> 3 roky

6. Pokyny:

Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok. Vo ne držiace povrchy a staré nátery odstráňte drôtenou kefou. Škrniny od tuku odstráňte rozpúšťadlom. Na plasty alebo pozinkovanú oceľ aplikujte špecifický základný náter pre zabezpečenie dokonalej priľnavosti.

Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete pokračovať v štrkaniu guľôčkou a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Aby ste dosiahli rovnomernú konečnú úpravu a vyhládali odkvapkovanie farby, odporúčame aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com