

HG ochranný film s hedvábným leskem (odstraniteľná ochrana dlažby) (HG výrobek 14)

HG "ochranný film s hedvábným leskem" (odstraniteľná ochrana dlažby) je tekutá polymerová emulzia, ktorá se snadno nanáší, na všechny druhy podlahových dlaždičí, obkladaček a břidlice. Po zaschnutí vytváří tato emulze lesklý a tenký, ale veľice pevný ochranný film, ktorým poskytuje dlaždiči ochranu proti skvrnám, nečistotám, poškrábaniu a únavě materiálu a pri tom zároveň prohlubuje barvu a strukturu. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- 1) Podklad musí byt naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. V případě potřeby čištění: viz HG uživatelská matici pro podlahy z dlaždic na boční straně láhve.
- 2) Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí byt zcela vytvrzlé a suché. Většinou je potřebná délka schnutí 4–6 týdnů.
- 3) Stávající, půrovité podlahy musí byt po očištění rádně suché. Podlahové topení je nutné vypnout minimálně 12 hodin před ošetřením tímto přípravkem.
- 4) Půrovité podlahy nejprve ošetřete přípravkem HG "impregnační ochranný prostředek" (HG výrobek 13).
- 5) Před použitím neprotřepávejte a pokud možno přípravek nanášejte leštěcem na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdu láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrkou, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stérky. Na hrubý podklad použijte váleček (malířský váleček).
- 6) Nalijte přípravek na podlahu a rovnoměrně ho naneste do rovných pruhů v jednom směru. Nedrhňte ani neleštěte.
- 7) Jakmile přípravek uschnne (přibližně po 40 minutách), můžete nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 8) Přibližně 3 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaslíbil.

Spotřeba: ± 40 m² z litru na jednu vrstvu.

Údržba: Pro pravidelné čištění mopem: HG "čistič na dlažbu s leskem" (lesklá péče pro podlahy) (HG výrobek 17). Viz rovněž HG uživatelská matici pro podlahy z dlaždic na boční straně láhve.

Tip: Pro pravidelné udržování ochranného filmu doporučujeme 1x mesačně podlahu ošetřit roztokem z 50 ml (pol. šálku) přípravku v 5 l vody. Na miestach, ktoré jsou zatěžovaná chůzi a kde je tedy ochranný film vystaven větším opotřebení, můžete v případě potřeby jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu. Podklad v tomto případě očistěte nejprve přípravkem HG "čistič na dlažbu s leskem" (lesklá péče pro podlahy) (HG výrobek 17), viz rovněž HG uživatelská matici pro podlahy z dlaždic na boční straně této láhve.

Pozor: Tento výrobek používajte pouze v interiéru, ne však v miestnostech, kde môže byt vlhko, ako je napr. koupelna. Přirodni kámen s obsahom soli vápniku: viz naše řada přípravků HG na přirodni kámen.

HG ochranný film s hodvábnym leskom (odstrániteľná ochrana dlažby) (HG výrobok 14)

HG "ochranný film s hodvábnym leskom" (odstraniteľná ochrana dlažby) je tekutá polymérová emulzia, ktorú je jednoduché naniesť a je určená pre všetky druhy podlahových dlaždičí, obkladačiek a břidlic. Po uschnutí tvorí táto emulzia lesklý a tenučký, ale mimoriadne silný ochranný film, čím dlaždička ponúka ochranu proti ffakom, znečisteniu, škrabancom a opotrebovaniu a takto tiež zvýrazňuje farbu a štruktúru. Tento ochranný film okrem toho dodáva aj protismykový účinok.

Návod na použitie:

- 1) Podklad musí byt úplne čistý, odmastený a bez prachu. Pre prípadné nevyhnutné ošetrenie: Pozrite si aj spôsob použitia HG na dlaždičke na bočnej strane tejto fláše.
- 2) Lepidlo/malta a spoje nových podlág musia byt úplne vytvrdené a suché. Preto je potrebné nechať vysušiť 4 – 6 týždňov.
- 3) Existujúce, ešte porézne dlažky musia byt po vyčistení dobre vysušené. Podlahové kurenie musí byt pred ošetrením týmto produkтом aspoň 12 hodín vypnuté.
- 4) Porézne dlažky je nevyhnutné vopred ošetriť prostriedkom HG "impregnačný ochranný prostriedok" (HG výrobok 13).
- 5) Pred použitím netraste a podľa možnosti naneste na zem mopom na umývanie dlažky (pozrite si tiež etiketu na prednej strane hrdu fláše). V prípade potreby použite čistú utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlažky. Na drsné povrchy používajte malířsky valiček (valček na nanášanie).
- 6) Nalejte tekutinu na dlažku a rozotierajte v rovných pásoch jedným smerom. Neotáčajte ani nedhrnite.
- 7) Keď výrobok vyschne (asi po 40 minútach), môžete naniesť druhú vrstvu križom cez prvú vrstvu.
- 8) Asi po 3 hodinach od posledného ošetrenia budete môcť po dlažke opäť chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdenutá.

Spotřeba: ± 40 m² na liter na 1 vrstvu.

Údržba: Pre pravidelné umývanie: HG "čistič na dlažbu s leskem" (lesklá ochrana na podlahy) (HG výrobok 17). Pozrite si aj HG uživatelskú maticu na podlahy z dlaždičí na bočnej strane tejto fláše.

Tip: Pre pravidelnú údržbu ochranného filmu sa odporúča dlažku 1 x mesačne pretriediť mopom, namočenom v roztoku 50 ml (polovica šálky) na pol vedra (5 l) vody. Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo na potrebných miestach naniesť nový ochranný film na už nanesený film. Dlažku v takýchto prípadoch najprv vycistite s prostriedkom HG "čistič na dlažbu s leskem" (lesklá ochrana na podlahy) (HG výrobok 17), pozrite si aj HG uživatelskú maticu na podlahy z dlaždičí na bočnej strane tejto fláše.

Pozor: Tento produkt používajte len pre interiér, ale nie v priestoroch, kde môže byt vlhko, ako sú napríklad kúpeľne. Pre vápenatý prírodný kameň: vid' náš HG linia prírodný kameň.