



PERFECT SEAL

RÝCHLY AKRYLOVÝ TMEL

TECHNICKÝ LIST

KLÚČOVÉ PREDNOSTI

- PERFEKTNE VYPLŇUJE DOKONCA AJ HLBOKÉ STRATY
- PRIPRAVENÝ NA MAĽOVANIE PO 20 MINÚTACH
- MAĽOVANIE BEZ ŠKRABANCOV, PRASKLÍN A ZAFARBENIA
- BEZPEČNÝ PRE ALERGIKOV
- CHEMICKY NEUTRÁLNE



POPIS VÝROBKU

ULTRA ĽAHKÝ AKRYLOVÝ TMEL na jednovrstvové vyplnenie škrabancov, prasklín a dokonca aj výrazných strát na stenách a stropoch. Rovnako na maskovanie hláv skrutiek a statických spojov v sadrokartónových systémoch.

VYUŽITIE

- vyplnenie prasklín, rýh, škár, spojov v stenách a stropoch (betón, omietky, sadra, nátery, tmely, drevo)
- tesnenie statických a sadrokartónových spojov.
- maskovanie hláv skrutiek v sadrokartónových systémoch

DRUHY POVРCHOV

drevo a materiály na báze dreva, oceľ, kovy, betón, omietky, nátery, sadra, sadrokartónové dosky, stavebná keramika, kameň, PVC, smaltované, glazované a lakovane povrhy

PRÍPRAVA POVРCHU

Povrch čistý, suchý, kompaktný, zbavený prachu, špin, mastnoty, oleja, mazív, hrdze, uvolnených kúskov starých tmelov, kytov, lepidiel, odlupujúcich sa náterov a lakov a iných podobných nečistôt. Porézne podklady nemusia byť úplne suché.

Veľmi porézne a savé povrhy, ako je sadra, pórobetón, pieskovec, by mali byť opatrené základným náterom. Za týmto účelom zriedte akryl vodou v pomere 1:2 a napenetrujte vyššie uvedený podklad. V prípade pochybností vykonajte skúšku príľavosti.

SPÔSOB POUŽITIA

Odstráňte aplikátor, odrezte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasadte a zrežte šíkmo pod uhlom 30°/45° na šírku spoja. Aby sa zabránilo znečisteniu okolia vyplňovanej medzery, zaistite ju po stranach maskovacou páskou. Páske odstráňte ihneď po spracovaní spoja. Spoje tvarujte špachtľou Bostik Perfect Seal. Následne namočte prst a vyhľadte škárovaciu hmotu do 5 minút od nanesenia akrylu. Po úplnom vytvrdení chráňte tmel pred trvalým pôsobením vody.

VEĽKOSTI SPOJA

Hĺbka spoja by mala byť vždy úmerná jeho šírke. Pre šírku škáry do 10 mm by tento pomer mal byť 1:1 (minimálna šírka a hĺbka škáry je 5 mm). Pre škáry širšie ako 10 mm, hĺbka [mm] = (šírka [mm]) / 3) + 6 mm.

NÁRADIE

Ručná alebo pneumatická pištoľ

SPOTREBA

100 ml/ 1m škáry s prierezom 10 mm x 10 mm = 100 mm². Vynásobením šírky škáry (mm) hĺbkou škáry (mm) získame počet mililitrov / 1 m.

ČISTENIE

Náradie ihneď po použití očistite vodou. Ruky umyte mydlom a vodou. Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.

UPOZORNENIE

Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte bezpečnostných údajov produktu. Počas spracovania a vytvrdzovania sa vyhnite kontaktu s alkoholovými parami, uhľovodíkmi, čistiacimi prostriedkami a rozpúšťadlami.

SKLADOVATEĽNOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, v suchu a chlade, pri teplote +5°C až +25°C. Po použití vytlačte asi 2 cm hmoty a nechajte zaschnúť. Pred opäťovným použitím odstráňte stuhnutú hmotu z aplikátora. Výrobok zostane použiteľný maximálne 6 mesiacov po otvorení.

DOSTUPNÉ BALENIE

KAT. Č. / FARBA	TYP
BOK001427 / BIELA	Tuba 280ml

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111



Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosť spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.