



ZINSSER® WATERTITE

Akrylátová hydroizolačná farba s nízkym zápachom

- Zastaví tlak vody až do 2,5 baru (dvojnásobok sily latexových hydroizolácií)
- Zabraňuje priesakom vody na cementových, tehlových a betónových stenách a podlahách
- Ochrana suchého filmu náteru proti plesnovej degradácii
- Môže sa aplikovať na mokré aj na suché povrchy
- Vytvára hladký, nežltnúci povrch v odtieni vaječnej škrupekiny

ZINSSER® WATERTITE

POPIS

Dvojvrstvový systém. Prvá vrstva povrch napenetruje a uzavrie. Druhá vrstva dokončí hydroizolačný proces, aby bola zaistená ochrana priesaku vody a ochrana zaschnutého náteru proti degradácii plesňami.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Pre použitie na betónové, štukové, cementové, škvárové a iné tehlové povrchy v interiéri aj exteriéri. Výrobok je ideálny pre vnútorné steny pivníc a pre utesnenie betónových pivničných základových dosiek pred pokládkou podlahovej krytiny (nedoporučuje sa ako priamo pochôdzna vrstva). Dá sa použiť aj na vnútorné základy a oporné steny nad i pod úrovňou terénu. Na báze rozpúšťadiel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm ³):	1,47
Úroveň lesku:	Mat
Obsah sušiny váhovo:	74%
Obsah sušiny objemovo:	48%

ČAS ZASYCHANIA PRI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hodina
Prelakovateľný:	4 hodiny
Plne vytvrdený:	7 - 14 dni

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

400 - 500 µm na vrstvu

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

220 - 260 µm na vrstvu

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

1,8 - 2,5 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTREBA

Praktická spotreba závisí od viacerých faktorov, ako je poréznosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Nové alebo nenatreté murivo: Povrch musí byť čistý a zbavený nečistôt, mastnoty, oleja, mydla a ďalších nečistôt. Nové murivo musí byť vyzreté najmenej 30 dní pred prvým náterom. Soľné škvrny alebo výkvetky (biely práškový nános, ktorý sa často vyskytuje na stenách) musí byť odstránený. Hladký betón („leptať.“) roztokom kyseliny chlorovodíkovej alebo adhéznej zmesi na betón. Dodržujte pokyny výrobcu a bezpečnostné opatrenia. Po aplikácii povrch dôkladne opláchnite vodou. Odstráňte všetky existujúce plesne a huby. Použite prostriedok HG odstraňovač plesní. V prípade komerčných budov postupujte podľa príslušných pokynov pre odstraňovanie plesne. V prípade obáv z plesne a húb za stenami, pod podlahou, vo ventilačných systémoch alebo iných neviditeľných miestach sa obráťte na odborníka, ktorý sa špecializuje na odstraňovanie plesní a húb. Odstráňte plesne a huby v exteriéri. Už natreté povrchy: WATERTITE zaručuje vodotesnosť pri aplikácii na holé murivo. Tiež ho možno použiť na už natreté nelesklé povrchy, avšak jeho hydroizolačná schopnosť je potom závislá na celistvosti predchádzajúceho náteru. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, odstráňte čo najväčšiu časť starého náteru ručným oškrabaním povrchu drôtenou kefou. Účinná je tiež pásová brúska s brúsnym pásom so zrnitosťou 50. Vnútrotný povrch by mal byť vyčistený pomocou vysokotlakového čistenia (parou) alebo opieskovaním, aby sa odstránil všetok uvoľnený a odlupujúci sa náter a cement. Všetky povrchy očistite roztokom kyseliny chlorovodíkovej a povrch dôkladne opláchnite vodou. Uvoľnený piesok a štrk, ktorý vznikne je potrebné z povrchu odstrániť. Zastavenie úniku vody a utesnenie prasklín: všetky otvory a praskliny, úniky vody musia byť zaplátané hydraulickým betónom. Špáru v mieste styku podlahy a steny utesnite hydraulickým betónom. Dodržujte pokyny výrobcu ohľadom doby zasychania.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím aj počas neho farbu dôkladne premiešajte.

PODMIENKY POUŽITIA

Teplota vzduchu, podkladu a náterového materiálu 10°C alebo vyššia. Aby sa zabránilo hromadeniu pary z rozpúšťadiel, nezabudnite otvoriť všetky okná a dvere. K zaistieniu prúdeniu vzduchu používajte neiskraci odsávací ventilátor. Uhasťte všetky plamene a svetlá na ohrievačoch vody a vykurovacích systémoch. Vypnite vzduchové/výhrevné systémy na termostatoch.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: ŠTETEC

Prvý náter nanášajte v bohatej miere štetcom s polyesterovými štetinami, prípadne rozvalcovaním malého úseku (1m x 1m) a následne zapracovaním náteru do pórov steny pomocou štetca. Naneste toľko náteru, koľko je potrebné k vytvoreniu súvislého filmu bez dier.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: VALČEK

Na porézne povrchy používajte valček s vlasom 24 mm, na hladké alebo glazované povrchy valček s vlasom 18 mm. Druhú vrstvu možno nanášať štetcom alebo valčekom.

ČISTENIE NÁSTROJOV A PRÍPADNÉ ZNEČISTENIE

Čerstvé škvrny a kvapky utrite handrou s riedidlom. Aby ste minimalizovali zápach rozpúšťadiel používajte minerálny lieh bez zápachu a čistite aplikáčne náradie mimo pracovného priestoru.

POZNÁMKY

- WATERTITE sa nedoporučuje používať na nádrže s pitnou vodou, cisterny, napájadlá pre vtáky, alebo bazény, ani ako základný alebo vrchný náter na pochôdzne podlahy.
- Nenanášajte, pokiaľ sa v priebehu 24 hod. očakáva silný dážď.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

VOC produktu:	370 g/l
VOC zmesi:	370 g/l
VOC kategória:	A/i
VOC limit:	500 g/l
Bezpečnostné pokyny:	Preštudujte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na obale.

SKLADOVATEĽNOSŤ

3 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnku pri teplote medzi 4 a 32°C

Dátum vydania: 01/06/2024



Distribútor v ČR: European Aerosols s.r.o.
Vintrova 196
664 41 Popůvky
Tel.: +420 547 424 700
www.european-aerosols.com
sales-cz@european-aerosols.com

Distribútor v SR: European Aerosols s.r.o.
Južná trieda 48
040 01 Košice
Tel.: +421 55 7288551, +421 903 626 900
www.european-aerosols.com
sales-sk@european-aerosols.com

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu